



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Тверской области
Прокуратура
Спировского района

Директору государственного
бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Спировского района

Ишениной В.А.

пл. Советская, д. 7, п. Спирово,
Тверская область, 171170

04.2018 № 10-262В-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Спировского района по заданию прокуратуры Тверской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Спировского района (далее - ГБУ «КЦСОН» Спировского района) в ходе, которой установлено следующее.

02 апреля 2018 года в период времени с 10 часов 20 минут до 11 часов 40 минут прокуратурой Спировского района с привлечением в качестве специалиста дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области Шмелева В.В в присутствии заместителя директора государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Спировского района Рахматовой Натальи Александровны проведены мероприятия по проверке соблюдения противопожарного законодательства в стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Спировского района, расположенном по адресу: Тверская область Спировский район, с. Выдропужск, ул. Советская д. 34 А.

В результате проведённой проверки зафиксировано, что в указанный период времени в стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» Спировского района по упомянутому адресу имелись следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- работниками учреждения при проведении внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности показаны слабые, неудовлетворительные знания, что является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждённых постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г), Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г., НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 46, 47,48;

СП 00330

- не проведена подготовка лиц, к действиям по эвакуации проживающих граждан в случае пожара, что является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в РФ;

- для складских и производственных помещений не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- имеющаяся на объекте установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре не соответствует исполнительной документации (проект), что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;

- приборы автоматических систем противопожарной защиты установлены в общедоступном помещении - холле, не в месте круглосуточного пребывания дежурного персонала (пожарном посту), что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования» п. 12.48, 12.43;

- приборы автоматических систем противопожарной защиты установлены на горючем основании без защиты основания стальным листом, что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования» п. 12.49;

- дверь, ведущая со второго этажа на железобетонную лестничную клетку, имеет высоту менее 1,9 метра, что является нарушением п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.16;

- ширина коридора с учетом одностороннего открывания дверей с палат составляет 0,8 метра при нормативной ширине в 1,2 метра, что является нарушением п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.27;

- ширина коридора между кабинетом заведующей и служебным туалетом менее нормативной ширины и составляет 0,9 метра, что является п. 33 Правил противопожарного режима в РФ;

- переход, ведущий из второго отделения в первое, отделан горючими материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности, что является п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.25*;- ограждающие конструкции переходов между отделением 1 (III степень огнестойкости) и отделением 2 (IV степень огнестойкости) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Переход выполнен из горючих из негорючих материалов. Двери в проемах перехода выполнены не противопожарными 2-го типа, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п. 1.15;

- ограждающие конструкции переходов между отделением 1 (III степень огнестойкости) и отделением 2 (IV степень огнестойкости) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Переход выполнен из горючих из негорючих материалов. Двери в проемах

перехода выполнены не противопожарными 2-го типа, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п. 1.15;

- лестничный марш, ведущий в пищеблок, отделан горючими материалами с показателями по пожарной опасности превышающие допустимые, что является нарушением п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.25;

- лестничный марш, ведущий на второй этаж у перехода, выполнен из не защищенного металла и деревянных конструкций, общий предел огнестойкости данных конструкций менее 1,0 часа, что является п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 2.01.02-85* п. 1.1*, табл. 1;

- холл отделения № 2 отделан горючим материалом (обои) с неизвестными показателями по пожарной опасности, что является п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.25;

- помещение гладильни и хранения белья (Ф5), не отделено от основных помещений здания (Ф1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, что является п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.18;

- отделяющая перегородка помещения гладильни и хранения белья выполнена с заниженным пределом огнестойкости, менее нормируемого, что является п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.18;

- два помещения начальника хоз. отдела, используемые под кладовые (Ф5), не отделено от основных помещений здания (Ф1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, что является п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97 п. 6.18;

- электрический светильник в туалете на 1-м этаже эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренной конструкцией светильника, что является п. 42в Правил противопожарного режима в РФ;

- ковры на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу, что является п. 39 Правил противопожарного режима в РФ.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. В силу части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья. Должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (статья 15).

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации урегулированы Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В силу статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Выявленные нарушения нарушают права граждан как обслуживающего персонала, постоянно проживающих граждан, так и лиц, которые вправе посещать данное заведение (родственники постоянно проживающих граждан и т.д.) находящихся в учреждении социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан, а также может создать угрозу жизни, здоровья в случае пожарной опасности.

Указанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны ответственных должностных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть по существу настоящее представление и принять исчерпывающие меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшем нарушений норм действующего законодательства.

2. Обеспечить исполнение требований Федерального закона «О пожарной безопасности», а также постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности за допущенные нарушения.

Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры Спировского района, заблаговременно уведомив его о дате и времени рассмотрения. В течение месяца со дня получения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору района в письменной форме с приложением подтверждающих документов.

Прокурор района
юрист 1 класса

С.В. Сураев